




FUSES	10,3 x 38	CC
REF	1 1/4 x 13/32	
LS1D30		X
LS1D32	X	



Click!





LS1D32006


LS1D32005

⚠ DANGER / 危险

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH
Disconnect all power before servicing equipment.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

可能有触电、爆炸或电弧灼伤危险
在此电力设备上进行操作时，请先断开所有电源。
不遵循上述规定将可能导致人员伤亡。




Ø4.6mm [Ø3/16in]


84mm [3.31in]

9mm

AM	Gg
25A	20A


AM	Gg
32A	25A







GVAE11
GVAE20

	1NO + 1NC	2NO
Précoupures/Early break Contact / 提前断开触点	GVAE11 GVAE113	GVAE20 GVAE203
Ue ≤ 250V~	X	X
250V < Ue ≤ 400V~		X





FUSES	10,3 x 38	CC
REF	1 1/4 x 13/32	
LS1D303		X
LS1D323	X	





⚠ DANGER / 危险


RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.


HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH
Disconnect all power before servicing equipment.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

可能有触电、爆炸或电弧灼伤危险
在此电力设备上进行操作时，请先断开所有电源。
不遵循上述规定将可能导致人员伤亡。









	1NO + 1NC	2NO
PrécoupuresEarly break Contact / 提前断开触点	GVAE11 GVAE113	GVAE20 GVAE203
Ue ≤ 250V~	X	X
250V < Ue ≤ 400V~		X

